

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

MM WPC TERASZBURKOLAT

1. Por és szennyeződés eltávolítása

- A lehulló csapadékvíz szennyeződései felhalmozódhatnak a WPC burkolat felületén.
- **Eltávolítás módja:**
 - Vízugárral öblítse le a port és törmeléket.
 - Makacs szennyeződés esetén használjon **forró, szappanos vizet** és **puha, nem fémből készült kefét**.
- **Nagynyomású mosó:**
 - Lehetséges, de **max. 1750 psi (120 bar)** nyomáson.
 - Tartson legalább **30 cm távolságot** a felülettől.

2. Hó és jég eltávolítása

- **Ne használjon fémlapátot**, mert megsértheti a burkolatot.
- Hó olvasztásához **kalcium-kloridot** alkalmazhat.
- A kalcium-klorid fehér maradványt hagyhat, amit **forró, szappanos vízzel** és **puha, nem fémből készült kefével** könnyen eltávolíthat.

3. Zsírfoltok kezelése

- Olaj-, zsír- vagy ételfoltokat **forró, szappanos vízzel** és **puha kefével** tisztítsa.
- Ha szükséges, használjon **háztartási mosogatószer**t.

4. Hő és tűz

- Kerülje a szokatlan hőforrásokat (pl. parázstartók, grillsütők, izzó parázs).
- Ezek **károsíthatják a burkolat felületét**.
- Tartsa a burkolatot távol a hőtől.

5. Vízkő és cementfátyol

- **Forrása:** falatzatból származó ásványi lerakódások, esővíz, úszómedencékből fröccsenő víz.
- **Jelenség:** fehér filmréteg (cementfátyol, vízkő, medencekezelő sók).
- **Tisztítás:**
 1. Használjon **50%-os vízzel hígított fehér ecetet**.
 2. Hagyja hatni **10 percig**.
 3. Tisztítsa meg **forró, szappanos vízzel** és **puha kefével**.

6. Erős maró hatású anyagok kerülése

- Védje a lerakott WPC burkolatot kivitelezéskor.
- **Kerülendő anyagok:**
 - Savas vagy bázikus pH-jú dörzsölő vegyületek
 - Erős oldószerek
 - Olaj alapú festékek vagy lakkok
 - Oxidált fém alkatrészek
 - Beton- vagy falazóanyagok, porózus ásványi anyagok
 - Vízen oldódó ásványi anyagok vagy egyéb, nem lakossági teraszokhoz alkalmas anyagok
- **Következmény:** Ezek károsíthatják az MM WPC termékeket, és minden garancia érvénytelenné válik.

Probléma / Szennyeződés	Tisztítási / Kezelési mód	Figyelmeztetés / Tiltás
Por és törmelék	Vízszugárral eltávolítani; makacs szennyezésnél forró, szappanos víz + puha, nem fémből készült kefe	Nagynyomású mosó csak max. 1750 psi (120 bar) , min. 30 cm távolság
Hó és jég	Kalcium-kloriddal olvasztani; maradványt forró, szappanos víz + puha kefe	Ne használjon fémlapátot
Zsír-, olaj-, ételfolt	Forró, szappanos víz + puha kefe; ha nem elég, háztartási mosogatószer	–
Hőforrások	Tartsa távol a grillsütőktől, parázstartóktól és izzó parázstól	Hőforrás károsíthatja a burkolatot
Vízke / Cementfátyol	50% vízzel hígított fehér ecet, 10 perc hatóidő, majd forró, szappanos víz + puha kefe	–
Erős maró anyagok / Vegyszerek	–	Savas/bázikus dörzsölő vegyületek, erős oldószerek, olaj alapú festékek, oxidált fém, beton/falazó anyagok, porózus ásványi anyagok károsítják a burkolatot és megszüntetik a garanciát